

1. Смена версии ПО контроллера пользователем.
2. Опрос до 8-и переменных с 4-х устройств с помощью команды №9 (ревизии 6, 7 HART-протокола).
3. Пакетный режим (Burst mode) с использованием команды №9.
4. Обновлена программа конфигурации KP-HART (для обеспечения работы новых функций).
5. Упрощен алгоритм шлюза HART-команд в KP-HART (теперь используются короткие адреса).